



Dân trí “Hôm nay thông xe xong rồi sẽ ngày mai đường có vấn đề xảy ra. Hôm lún vọt bánh xe xảy ra đã mấy năm nay, mấy công chuyên gia trong nước và nước ngoài mà vấn đề không xử lý được, chúng ngành giao thông vẫn tiếp tục kém tiến bộ không làm nên việc này?”.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trao đổi với báo chí hôm nay (9/6) khi tiếp xúc với các vấn đề “nóng” của ngành giao thông vẫn tiếp (GTVT).

“Hôm lún vọt bánh xe (HLVBX) của xử lý được là vấn đề đau đầu của ngành GTVT suốt thời gian qua. Các tuyến đường mới xây dựng vừa đưa vào khai thác đã xảy ra hiện tượng. Bộ GTVT đã mời các chuyên gia trong ngành GTVT, bao gồm cả chuyên gia đang công tác và đã nghỉ hưu, mời các chuyên gia nước ngoài, như: Mỹ, Nhật nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề HLVBX” - Bộ trưởng Thăng thừa nhận.

Theo Bộ trưởng Thăng, nguyên nhân tồn tại HLVBX có nhiều, nhưng tìm ra nguyên nhân căn bản để giải quyết dứt điểm thì vẫn là điều trăn trở. Mặc dù các chủ đầu tư, nhà thầu cũng làm quy trình tốt, nhà thầu cũng cam kết nâng bệ hành lên 5 năm (trước đó là 2 năm), nhưng đường mới đưa vào khai thác là lại tiếp tục hiện tượng.

“Có hôm nay dự án thông xe xong rồi sẽ ngày mai có vấn đề xảy ra, không lường được. Thậm chí có tuyến đường ghi rõ là bảo hành 5 năm và có đầy đủ tên tuổi đội ngũ thi công, nhưng vẫn bị HLVBX. Tôi đã nói với anh em cán bộ trong Bộ GTVT là chúng ngành GTVT tiếp tục kém tiến bộ không thể làm nên việc này?” - Bộ trưởng Đinh La Thăng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Thăng, mặt “Tổ chức nhiệm” của Bộ GTVT dự kiến HLVBX sẽ được thành lập, thì này do Viện Khoa học-Công nghệ làm Tổ trưởng. “Tổ chức nhiệm” được giao nhiệm vụ giám sát tình hình HLVBX trong tháng 6 này, tuy nhiên Bộ trưởng Thăng cho rằng đó cũng chỉ là giám sát tạm thời, còn giám sát lâu dài có biện pháp thì khó.

Trên thực tế, trong khi đó cùng nhà đầu tư và nhà thầu thi công, tuyến đường cùng đưa vào khai thác cùng thời điểm nhưng HLVBX hiện xảy ra chướng ngại vật Quạt số 1 mà không xảy ra ở Quạt số 14 qua Tây Nguyên. Bộ GTVT đưa ra vấn đề, liệu đây có phải vì nguyên nhân xe quá tải hay còn có những nguyên nhân khác nữa?

Mới đây, tình trạng HLVBX xảy ra nghiêm trọng ở Quạt số 1 đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh dài hơn 275km, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Các Quy định xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã có báo cáo lên Bộ GTVT về việc xử lý và khắc phục sự cố. Các kiến nghị Bộ GTVT cho rằng Tổ trưởng được Bộ trưởng Bộ GTVT và các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công phải khắc phục sự cố ngay lập tức và hiện tượng đổ sập HLVBX từ 2,5cm trở lên, nhằm đảm bảo giao thông êm thuận cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Châu Nhật Quỳnh